

PERCORSO CIMABANCHE-FADALTO: INTERVENTI NECESSARI

CORTINA

- Attraversamento ss.48 estremità nord area ex stazione (direz. Passo Tre Croci).
- Area ex stazione: caotica, non rintracciabile prosecuzione verso viadotto.
- Attravers. ss.51, loc. Coiana: PERICOLOSISSIMO! Necessario semaforo a chiamata
- Fine ciclabile loc. Acquabona: MANCANO 4-500 m. DI CICLABILE per collegarsi con tratto successivo (che scende su strada boschiva sterrata piuttosto dissestata, fondo da compattare o meglio ASFALTARE).
- Attraversamento strada che sale da Pian da Lago: PERICOLOSO! Indicazioni di scendere verso Pian Da Lago non accettabili: risalita su sentiero ripido e sconnesso.

VODO

- Tratto ciclabile nuovo loc. Peaio, parte bassa del paese: indicazioni non chiare, rivedere segnaletica, senso unico per le auto, permettere passaggio bici anche in senso inverso, ben segnalato.
- Tratto ciclabile nuovo, zona Ruvinian: discesa pericolosa.

PIEVE DI CADORE

- Attravers. ss.51 bivio Nebbiù: risistemare, adeguare segnaletica.
- Attravers. ss.51 loc. Arcole (dopo Sottocastello): PERICOLOSO! Necessario semaforo a chiamata e segnalazioni per autoveicoli, in attesa realizzazione tratto ciclabile già finanziato.
- Prosecuzione su ss.51 fino bivio per "Cavallera": PERICOLOSO! Necessarie segnalazioni per autoveicoli.
- Bivio per "Cavallera" non segnalato in modo efficace: SEGNALARE SU CARTELLONE ANAS già esistente, un centinaio di metri prima.

CASTELLAVAZZO

- Attravers. ss.51 loc. La Gardona: PERICOLOSISSIMO! Necessario semaforo a chiamata in attesa realizzazione tratto ciclabile già finanziato.
- Prosecuzione su ss.51 fino al primo bivio per Castellavazzo: PERICOLOSISSIMO! Necessarie segnalazioni per autoveicoli.
- Attravers. ss.51 all'uscita sud di Castellavazzo e prosec. su ss.51 fino al bivio per ponte Malcom e Codissago: PERICOLOSO! Necessarie segnalazioni per autoveicoli.

SOVERZENE

- Ponte sul Piave con semaforo a senso unico alternato: tempo durata verde non sufficiente per le bici: AUMENTARE TEMPO DURATA VERDE.

SOVERZENE-PONTE NELLE ALPI

- Sistemazione del sentiero nel tratto da Soverzene a Soccher.

ALPAGO

- MANCA SEGNALETICA delle ciclabili Bastia-Puos (Tesa vecchia) e Puos-Farra (argine Tesa), del percorso naturalistico "I Sbarai" e del ponte ciclopedonale sul Tesa (con gradini ai due ingressi da eliminare), opere già realizzate da molti anni.